SBMI spränggrupp
del 1: goda råd generellt

Risk: dolor i salvan eller i andra pall

Konsekvens:

- Välkänd

Åtgärd:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5, 6, 7

Risk: stress

Konsekvens:

- Avtäckning, borrning, scanning/hålavvikelsemätning, laddning och koppling av salvor utförs inte med den omsorg som säker sprängning kräver
- Oklart överlämnande av ansvar efter sprängning leder till olyckor och incidenter på grund av missförstånd

Åtgärd:

- 1, 2, 3, 4

Risk: slarv

Konsekvens:

- Fel höjd utsatt på berget
  - Mer berg tas ut än vad täkttillståndet medger
  - Bergtaggar i täktbotten
  - Borrning till fel djup

Åtgärd:

- 1, 2

Risk: ojämn ovanyta på pall

Konsekvens:

- Borrvagn tippar/ faller över pallkanten
- Dyr borrning pga framkomlighetsproblem
- Personer halkar/ramlar
- Svår miljö att bära fram tungt proppgrus

Åtgärd:

- 1, 2, 3, 4

Risk: stenkast vid sprängning

Konsekvens:

- Person och materialskador

Åtgärd:

- 1
- 2
- 3

Risk: stenstänk vid skutknackning

Konsekvens:

- Stenflisor kan träffa människor och maskiner

Åtgärd:

- 1
- 2

SBMI spränggrupp del 2: expertpanel för att lösa nya problem

Bergtäkt = Sevesoanläggning?

I Sevesodirektivet står tydligt (art 2 §2)

Sprängämne för gruvor och täkter undantas

Men inte i svenska Industriolycksfalls-konventionen, varför

en salva med mer än 10 ton sprängmedel kan klassas som en Sevesoanläggning